



Pavimento nivel único. Bandas funcionales continuidad calle Carretería


Tratamiento singular encuentro Puerta de San Buenaventura

Línea de arbolado acera norte

Acera con zona de terrazas restringida

Acera con zona de terrazas no permitida

Zona 30, preferencia peatonal



ANÁLISIS

- Aceras estrechas
- Aparcamientos en línea
- Existencia de edificios protegidos no valorados.
- Zona de aparcamiento y carga descarga en acera Norte.

CONDICIONANTES


- Acceso a Plaza del Teatro
- Acceso a calle Mariblanca, Cárcer
- Paso de transporte público



Álamos nº 3




Álamos nº 2





- Pavimento nivel único
- Unidad de tratamiento con calles Cárcer-Casapalma
- Paso rodado exclusivo de transporte público (línea de la EMT) y srevicios
- Tratamiento semipeatonal. Zona 10
- Prohibido paso vehículo privado
- Acera con zona de terrazas no permitida



ANÁLISIS

- Aceras estrechas
- Tramo de sección estricta con paso de vehículos.
- Existencia de edificios protegidos. No valorados.
- Línea de aparcamientos de motocicletas.

CONDICIONANTES


- Paso de transporte público.



Álamos nº 27




Álamos nº 24





- Pavimento nivel único
- Paso rodado exclusivo de transporte público (línea de la EMT) y srevicios
- Tratamiento semipeatonal. Zona 10
- Prohibido paso vehículo privado
- Acera con zona de terrazas no permitida



ANÁLISIS

- Aceras estrechas
- Tramo de sección estricta con paso de vehículos.
- Existencia de edificios protegidos. No valorados.

CONDICIONANTES


- Paso de transporte público.



Álamos nº 45



Álamos nº 38



Sección 3